

Überprüfung des Kamerasystems

für die VdS annerkannten Sachverständige für Elektrothermografie (gem. VdS 2859, Abschnitt 5.2.4 und Anhang C)

Datum der Überprüfung:	11.10.25.
Kamera (Typ / Objektiv / Seriennummer / Filter):	1 w Vasio Cam 40
	30 mm / 3746
	1403473
Firma:	Saur Engineer ; Contil
Ergebnis der Prüfung: Abweichungen von den Referenzwerten: (Angabe in K mit der Angabe der Richtung der Abweichung)	
	T _{gem1} : 34,5 (°C) (max +/- 2K)
T _{Ref 2} 70°C:	T _{gem2} : 69, 2 (°C) (max +/- 2K)
T _{Ref 3} 150°C:	Г _{дет3} : 149 / (°С) (тах +/- 2К)
Die Abweichungen liegen im tolerierba	aren Bereich: Ja 0 = Nein (bitte ankreuzen)
Auflösungstest nach Anhang C1 der V (max -4K bei Schlitzblende 2,3mm auf 0,5m Entfernu	
Temperatur ohne Schlitz : 70	(°C)
Temperatur mit Schlitz : <u>67</u> 8	(°C)
Die erlaubte Abweichung (Mindesttem	nperatur der Öffnung) wurde eingehalten: $0 = \text{Nein}_{\text{(bitte ankreuzen)}}$
Für die Richtigkeit der Ergebnisse:	Vereinsregister: 95 VR 22614 NZ Amtsgericht Berlin Charlottenburg ANGEWANDTE THERMOGRAFIE E.V. WWW.VATH.DE